

CINTA DE EMPAQUE INDUSTRIAL

C-720



La cinta de empaque pesado C-720 es la aliada ideal para la industria del embalaje, donde se requiere una mayor resistencia, alcanzando los 30 kg de peso. Gracias a su soporte BOPP, proporciona resistencia al desgarro, y su adhesivo garantiza una larga vida útil durante el almacenamiento.

FÁCIL DESENNROLLADO

APLICACIÓN RÁPIDA


INDUSTRIA

RESISTENTE

FÁCIL USO



**Resiste 30 kg
de peso**



**Industria
de embalaje**



**Resistente
al rasgado**



IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.

CINTA DE EMPAQUE PESADO

C-720



PROPIEDADES GENERALES

C-720

Soporte	BOPP
Adhesivo	Acrílico acuoso
Liner	No

Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Película	30	GB/T 7125-2014
Adhesivo	20	GB/T 7125-2014
Total	50	GB/T 7125-2014

Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Fuerza de adhesión	0,65 kg/in	GB/T 2792-2014
Fuerza tensil	± 10,8 kg/in	GB/T 30776-2014
Shear	>24h	GB/T 4851-2014

C-720 MEDIDAS DISPONIBLES

Código	Ancho (in)	Largo (Yd)	Presentación	Unidad de empaque
720C-00-00480040	2	40	Rollo suelto	132
720C-00-00480100	2	100	Rollo suelto	96
720C-00-00480200	2	200	Rollo suelto	60
720C-00-00481000	2	1000	Rollo suelto	6
720C-00-00720100	3	100	Rollo suelto	56

*Otros largos y anchos están disponibles por requerimiento especial.

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie.



Desenrolla, corta y aplica.



Aplique presión con la mano reforzando la adherencia



No estire la cinta al empacar.

